


特開平2-279249 (12)








第2图




第 3 图








第 6 图



第7四



第9四

9日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

@ 公開特許公報(A) 平2-279249

®Int. Cl. ⁵

識別配号

庁内築理番号

❸公開 平成2年(1990)11月15日

B 23 Q 15/00 G 05 B 19/18

A 7528-3C D 7623-5H E 7623-5H

審査請求 有 請求項の数 3 (全14頁)

9発明の名称 5軸NC工作機械

②特 類 平1-99956

朗

②出 願 平1(1989)4月21日

何発 明 者

田沼 匡史

神奈川県綾瀬市寺尾台2丁目20番16号 綾瀬ハイツ203

勿出 願 人 株式

株式会社牧野フライス

東京都目黒区中根2丁目3番19号

製作所

四代 理 人 弁理士 青 木

外4名

明和日

1. 発明の名称

5 軸NC工作級級

2. 特許勘求の短囲

1. 静止級合に設けた直交3 始座模系(X 始、Y は、 Z は)内で工具主軸とワークテーブルとが相対直線移助可能に設けられると共にその直交3 始座模系内において相互に直角な2 始線周り(A は、 B は)に前記ワークテーブルが旋回可能に設けられてワークをN C プログラムに従って加工する5 軸 N C 工作機 総において、

前記直交3 協座模系における前記ワークの旋回用 A 協、 B 協の 2 は心の位置の座標値を予め記憶する第 1 の記憶手段と、

前記A始、Bはを所定の姿勢位置に位置決めしたときの前記ワークテーブル上に取付けられたワークの加工基準点位置を前記測定手段によって別定した前記直交3始座標系における測定座標値を

記位する第2の記憶手段と、

前記ワークテーブルを前記A協、B協の前記所定案等位置から予め与えられるワークの加工を回させたときに、その割出と原図角度と前記第1の記憶手段に記憶されたりークの加工基準点位置を所定の済算式に従って算出する演算手段と、

前記该算手段で算出されたワークの加工基準点位配を前記NCプログラムの加工原点位置として取込み、前記工具主強とワークとの間の相対送り 量を制御するNC装置とを

具備して构成され、前記ワークテーブルを割出し旋回させることにより加工姿勢位置に設定されたワークをNCプログラムに基づき加工することを特徴とする5 始NC工作機械。

2. 前記ワークテーブルは、前記X站と平行に 設定された前記A強心周りに旋回可能な第1の旋 回話合と、該第1の旋回基合上に前記Bは心周りに
2の旋回可能な第2の旋回ワーク合とを具備して
2の旋回ワーク合の旋回協心と
2の旋回ワーク合の旋回協心との2は心のずれ
立を求め、該ずれ
立を加味したA、B両は心の
整位を前記第1の記位手段に予め記位させるように
した的求項1に記録の5はNC工作級数。

3. 前記ワークテーブルは、前記Y協と平行に設定された前記B協心周りに旋回可能な第1の旋回基合上に前記A協心周りに旋回可能な第2の旋回ワーク合とを具備して割成され、前記第1の旋回基合の旋回協心との2協心のずれ登を求め、該ずれ登を加味したA、B両強心の整察位を前記第1の記憶手段に予め記憶させるようにした額求項1に記録の5額NC工作級級。

3. 発明の詳細な説明

〔産双上の利用分野〕

本発明は、致値制御工作拠続(以下、NC工作

に、従来より多用されるNC工作級級は、工具主 ぬとワークテーブルとが静止极合に設けた直交3 ぬ磨模系、即ち、工具主体の陥心方向 (2) 油)、 そのて強と直交する他の2つの知線方向(X印、 Ydd)の3曲方向を塵根軸とする3次元空間にお いて相対的に送り移助可能に构成され、工具主は の回転によりワークテーブル上に取付られた被加 工材であるワークにNC加工を自助遂行する构成 が一般的である。そして、NC工作敬敬の工具主 始に装着された所望の工具によってワークテーブ ル上に取付けられたワークをNC加工するには、 当該ワークの特定点を加工基準点に設定し、この 加工基準点に関してワークを加工するNCプログ ラムを予め作成し、作成したNCプログラムに従 ってNC加工が遂行される。故に、NC加工の開 始に当たっては、まず、ワークテーブル上に取付 られたワークの加工基準点を前記の測定プローブ で創定し、創定結果の加工基準点をNC制御装置 に設定することにより、当該加工基埠点を基単に

〔従来の技術〕

NC工作級被はNCプログラムに従ってワークのNC加工を送行する級能のみならず、ワークを 級核外の位置とワークテーブル上の加工位置との 間でパレットを介して自劢的に奢脱交換する機能 や又工具主体へ所望の工具や必要に応じて測定プローブ等をも自劢的に交換する所謂、自助工具交 投版能を備えたマシニングセンターとして程々の

このような条件のワークでは、NC工作機械のワークテーブル上に傾斜テーブルや割り出しテーブル等を搭載し、協械の直交3〜協座模系内でそれらテーブルを更に他の始線回りに旋回させ、以てワークの特殊な加工面を工具主軸に対して垂直面となる位置に傾斜させたり、割り出し旋回させて

から加工する場合もあったが、特殊で、特に、上 記傾斜や割り出し旋回により、NCプログラムの 基埠点となる加工基埠点が傾いたり、佐回して移 助してしまうため、その移跡校の加工基準点を刻 定プローブにより別定する窓に別定プローブはエ 具主効に装着されて直交3 ぬ方向にしか移跡可能 でないため、必然的に正砲に加工基準点に当接す ることが不可能、つまり、NC工作版校自体が自 助的にワーク加工基準点を自助計削して基準点を 設定することは粉度上から不可能となる。故に、 このような特殊な加工面を有するワークの場合、 それ等の加工面を直交3 始座 摂系における3 効方 向の送り移跡だけでNC加工が自助的に遂行し得 るワーク加工面と共に一边のNCプログラムに従 って逗放的にNC加工を行うことは不可能で、加 工基や点を人為的に法算し、法算結果をNC装置 に設定して別工程でNC加工を遂行する等の制的 があった。

から問題があった。

依って、本発明は、直交3〜座々系と共に同直交3〜座々系内で更に他の相互に直角な2〜の始級周りにワークテーブルを旋回可能にした収録的の成を仰えると同時に、予め作成されたNCが回があるとに従ってNC助作させることにより、複雑な多面を有したワークをも一違のNC加工工程で 違続的に級級加工可能な手段を励えた5〜に以ばで 違続的に級級加工可能な手段をある。

[課題を解決するための手段]

本発明は、上述の発明目的の遊成に当たり、5分輪NC工作総位のワークテーブル上に取付けら、核た多面形の被加工ワークを加工する場合には、核ワークの加工基準点を例えば、核ワークテーフはかのかと平行で変勢位置として当な特定を勢位置と、ワークの傾斜した被回である。

[発明が解決すべき疎踊]

怒しながら、近年は上述のような特殊な傾斜面 を加工面とする協加工ワークが和々の分野の製品 に出現する傾向にあり、故に、NC加工プログラ ムに基づいて、複雄な多面を有したワークのNC 加工を一辺のNC加工工程に依って遂行し得るよ うにする要望が均加し、NC工作級松を従来、通 常の直交3蚀座模系における直線送り移跡に加え て、同意交3効座极系における他の効周りにワー クテーブルを回版区跡頭により自助的に旋回可能 に幻成すると共にこれらのワークテーブルの旋回 **堕作級能が加わった場合にもNC加工プログラム** に従って一辺の加工工程により複雑な多面を効率 良く迎線的にNC加工可能なNC工作拠域の提供 が馭頭とされている。そこでワークテーブルは旋 回せず、工具主効がA独やB効の旋回効を有して いる5個NC工作級位があるが、これは加工すべ き段斜面に対して主始が直交する向きに旋回触を **ほけたとしても、工具長さによってNCプログラ** ムを変えなければならず、NCプログラム作成上

加工基準点が先の測定位置から直交3 軸座 概系内 で変位した点の座標を予め配位させた一定の演算 式に従って资算手段により演算し、その演算値か ら得た加工基単点の変位位によってNC装取に設 定されている加工基準点の座々を椅正し、桶正後 のワーク加工基準点に基づいてNCプログラムに 従って非傾斜ワーク面と同様にNC加工を遂行可 ែにする手段を視成したものである。また、ワー クテーブルに2つの旋回油被周りの風能を付与し て 5 始NC工作拠機にすると、上記の 2 つの相互 に直角な旋回効を1点で交叉する直交状態に組み 立てることが怒めて工作松枝の組立を煩粛にし、 **鉛 切 した 組 立 技 術 と コ ス ト 高 と を 要 す る こ と に な** るため、本発明は、この2つの始のずれ豆を予め 組立ぬ了時に耐定し、測定結果から上記冷算式を **簡正する手段を設けた构成を摂っている。**

即ち、本発明によれば、静止協合に設けた直交 3 協座標系 (X 協、 Y 協、 Z 協) 内で工具主軸と ワークテーブルとが相対直線移助可能に設けられ ると共にその直交 3 協座標系内において相互に育

上記直交 3 効座 根系における上記ワークの佐回用 A 切、 B 効の 2 効心の位置の座標位を予め記位する第 1 の記位手段と、

上記 A 切、 B 始を所定の姿勢位配に位置決めしたときの上記ワークテーブル上に取付けられたワークの加工基準点位置を上記測定手段によって到定した上記直交 3 始座 様系における列定座 様位を記位する第 2 の記憶手段と、

上記ワークテーブルを上記Aは、Bはの上記所定要的位置から予め与えられるワークの加工を労位回まで創出し旋回させたときに、その割出した回角度と上記第1の記位手段に記位された上記Aは、Bはの2は心の座標位と上記第2の記位手段に記位されたワークの加工基準点の測定座標位とから、割出し旋回後の上記ワークテーブル上のワ

ログラムによる N C 加工を実行するから、複雑な多面性の ワークの N C 加工も直交 3 協座 概系の X . Y . Z の 3 強で記述した比較的簡単な N C プログラムによって放了させることができるのである。

以下、本発明を添付図面に示す実施例に基づいて更に詳細に説明する。

(寒焰例)

- クの加工基準点位置を所定の流算式に従って算出する流算手段と、

上記泣算手段で算出されたワークの加工基準点位置を前記NCプログラムの加工原点位置として取込み、上記工具主効とワークとの間の相対送り ①を制御するNC装置とを、

(作用)

図は第2図に示した5個NC工作級被のワークテーブルの2つの旋回協、A 協とB 協との始心のずれを測定に依って求める原理を説明する図、第7図は第3図に示した5 個NC工作級被のワークテーブルの2つの旋回協、A 協とB 協との協心のずれを測定に依って求める原理を説明する図、第8図は流算過程のフローチャート、第9図は第8図の法算過程の詳細プロセスのフローチャートである。

先ず、第2図と第3図とを参照すると、本発明の2つの実施例に係る5 始NC工作機械の構成が示されている。2つの実施例において同一の要素部分は同一の参照番号で示してある。

5 始 N C 工作 根 被 は、床面に 散 置されるベース部 1 2 を一体にして有した 静止 風 合 1 4 上にコラム 1 6 が立設され、このコラム 1 6 に工具主始 1 8 が水平方向に 始心を有した 被形主 始 として 設 けられている。 2 つの 実 施 例 は、 何 れ も コラム 1 6 が 節 止 機 台 1 4 に 対 して 工具主 は 1 8 の 触 心 と 一致 した 2 始 方向に 2 始 モータ M 2 の 駆 助により送

り移助可能であり、また、コラム16上で工具主は18は上記2位と直交するY畑方向にYゆモータMyの歴跡により送り移跡可能に設けられている。また、工具主は18は主位モータMsの歴跡により主領回伝を行うように設けられている。

构成になっている。上記第2の旋回ワーク台36は2つのAぬサポート38、38に装着された回伝 は受(図示に現れない。)を介して旋回する构成にある。

本発明は、勿飴、上述した2実施例に限るもの ではなく、工具主帕18とワークテーブル32と が創止配合14に散けた直交39時度系内で相対 的に直交3、物方向に送り移動可能に設けられ、か つ、同直交3協座模系内でワークテーブル32が 互いに直角を成す2つの強心周りに旋回可能であ ることが基本条件であり、従って、例えば、工具 主体18が図示の2実施例と異なり、低方向の物 心を有した立形主体の构成の場合や、ワークテー ブル32かテーブルペース30を介してX舶方向 に収送り効作する构成に換え、コラム16が収送 り動作級能を有した构成とする場合も本発明が避 用可能な5触NC工作級級に含まれるのである。 また、X、Y、Zの直交3効形NC工作機械のワ ークテーブル上にアタッチメントとしてNCロー タリーワークテーブルを 2 段重ねして A 帕、B 轴 が、互いに直角な2つの陶線周りでA油、B均方向に佐回可能な設けられている。

第2 図に示す第1 の実施例では、ワークテーブル3 2 は組立時に上記 X 協と正確に平行に心出し設定された A 強心周りに旋回可能な第1 の旋回を B 強心周りに旋回可能に第2 の旋回ワーク台 3 6 が取付けられ、この第2 の旋回ワーク台 3 6 が取付けられ、この第2 の旋回ワーク台 3 6 上にパレット 4 0 を介してワークが取付けられる約成を 2 つの A 協サポート 3 8、3 8 に 装着された回転 C つの A 協サポート 3 8、3 8 に 装着された回転 C つの C は C の C に 現れない。)を介して旋回する构成にある。

また、第3図に示した第2の実施例では、ワークテーブル32は組立時に上記Y協と正確に平行に心出し設定されたB協心周りに旋回可能な第1の旋回基合34上に、該B協心と設計上は直角配殴のA協心周りに旋回可能に第2の旋回ワーク合36 よにパレット40を介してワークが取付けられる

を构成した場合も、本発明が適用可能な 5 触 N C 工作級域に含まれるのである。

さて、本発明は上述した恩城的构成を有した5 切NC工作恩城により、複雑な多面性のワークを NCプログラムに基づき一連の加工工程で自動的 にN C 加工を送行可能にするもので、このために 第 1 図に示す級能手段を更に具切して初成されて いるものであり、これらの級能手段を切えた本発 明の构成を以下に第 2 図、第 3 図に加えて第 1 図 を参照することにより説明する。

ワークテーブル 3 2 の构成と同テーブル上に取付けられた被加工ワーク W の加工基準点の測定方法に就いて、以下に第 4 図と第 5 図とに基づいて説明する。

第1の旋回基合34上に搭殻された第2の旋回フーク合36は既述のようにA 触心に対して直角を成す旋回轴、B 触心の周りに旋回可能に配設されており、設計上は1点で交叉する直交配置にあ

回角の値とからワークテーブル 3 2 の 創出し 回回 に伴うワークの加工基準点の変位級の直交3回座 **模系における座標値を放算する変位加工基準点放** 算手段 (資算手段) 5 6 と、NCプログラム 4 8 からの加工プログラムアータ、即ち改強制御アー タ及びワークテーブル割出し旋回角のデータと上 紀変位加工基準点清算手段 5 6 からの加工基準点 の適算結果のデータを得て、送り制御員の算出と ワークテーブル32の割出し旋回角の補間減算と を実行し、送り制御鼠や割出し旋回鼠の指令値を 各風励モータM×、My、MzやA効、B強の旋 回駆助モータMa、Mb(後述する)へ送出する NC 装 置 5 8 と を 具 備 し 、 当 族 NC 装 置 5 8 は 加 工基準点の座標を記憶するワーク座標系記憶手段 60、上述の制間改算実行手段である補間放算手 段62、褶間波算結果により各局の送りを制御す る送り始サーポ版构部64等を具備して構成され ている。

るが、ワークテーブル32の組立工程では、正確 に直交配置とすることは高度の熟練度を要するた め、ソフト手段的に両者の位置ずれを検正する後 述の方法が取られるのである。第2の旋回ワーク 合36上にはワークWが周知のパレット40を介 して取付けられる。このワークWにはNCブログ ラムの作成に当たって加工開始点として用いられ る加工基単点Pがワーク関点に決められており、 この加工基準点Pを基準にしてNCプログラムの NC加工データに従って工具主領 1 8 とワーク W 間で順次に相対的な送り動作をさせ、かつ工具主 ぬ18を主領モータMSで切削回伝させれば、N Cプログラム過りに所望の加工がワークWに付与 されるのである。従って、加工の開始に当たって は、先ず、NC工作拠級は、ワークの加工基単点 P が工具主体 1 8 に対して直交 3 油座 標系におけ る何処の座々位置に有るかを測定する必要がある。 この剤定は、先に第1図に示したNCプログラム 4 8 から測定手段 5 0 へ加工基単点 P の 収 略 の 座 模位を供給することにより開始される。このとき、 記定は別定手限50の例定プローブ19を工具主に18に装着し、その例定プローブ19の先始をフークWの加工基準点Pに向けて移助、扱系における3分方向の送り助作により迎成するために対定プローブ19が加工基準点Pに接近、接触可定なように、ワークテーブル32はその第1の原列をように、ワークテーブル32はその第1の原列をよる。6をBゆ0°の位置にした第4因に対応である。

なお、A 切を 0° 以外の姿勢位配として加工基 均点Pの例定を行ったときは、加工基準点Pを A 呦 0° で創定した場合と同様にするための投算制 正の演算を行えば良い。

第6 図を参照すると、同図は A 始旋回する第 1 の旋回基合 3 4 上に B 始旋回する第 2 の旋回ワーク基合 3 6 を搭図している第 2 図の実施例における 5 蚀 N C 工作級機に関して、 A 触心と B 钝心のずれを耐定する原理を説明している。

第6図でA口心とB铀心とのZ軸方向のずれ口をa、工具主は18先皓を送り移動によりZ軸の

や点Pの座級値を加工原点に設定してNCプログラムにより3分方向に送り助作させれば、直ちにNC加工が迎成されるのである。

然るに、ワークWの複粒な多面加工を実行する 退合には、第5図に示すように、加工面W · を工 具主は18に垂直な面と成るように対向姿勢位置 へ変位させる必要がある、そこでワークテーブル 32の第1の旋回基合34と第2の旋回ワーク合 3 6 とを夫々Aは、B ゆ方向に旋回させると、パ レット40に取付けられたワークWは、第5図に 示すように傾けられる。この結果、ワークWの加 工基埠点Pは、直交3舶座模系の3次元空間内で 位型P'に変位してしまう。従って、加工面Wi をNCプログラム48に従ってNC加工するには、 変位後の加工基準点 P'の座積値を見出し、この 変位後の加工基準点P、を加工原点にして工具主 **始18に装着した工具20でNC加工を行わなけ** れば、所望のワーク加工を逸成することはできな い。従って本発明は、既に測定結果が記憶されて いるワークWの加工基準点Pの座標値やA効及び

原点位置に設定したときの B 始心との距離をし、 A 他心からワークテーブル 3 2 上に搭機されたパレット 4 0 の水平上面までの距離を C パレット 4 0 の水平上面まで 独 1 8 の先婦 工具主 は 7 の距離を Y 、 が A 徳 の B ゆいまで 1 8 個の ゆいまで 0 距離を Y 、 同パレット 4 0 の 正 と が で 直 と す る ことが で きる。

① ワークテーブル32のA 始の0°位置、つまり、同ワークテーブル32上に搭放されたパレット40の水平状態出しを行う。これは工具主始18にダイヤルゲージを装着し、A 強心を跨ぐ2点の固定値を一致させることにより、簡単に違成できる。

② 次いで、周知の円筒ゲージまたはリングゲージを用い、これをパレット 4 0 上に設定して B 協を旋回し、工具主始 1 8 に取付けたダイヤルインジケータで追跡することにより B 始心を求める。

このゲージを利用してB ぬ心から工具主 始先 増までの距離しを知ることができ、この距離しが予め 決められた所定位し k になるまで工具主 始 1 8 を 2 協方向に送り後退させ、そ点を 2 協原点とする。 またB 強心と工具主 始 1 8 の 強心との X 偽方向 位置を一致させ、この点を X ぬ原点とする。

② 次にパレット 4 0 上にゲージを設定したまま A ぬを 9 0°工具主ぬ側に旋回させて位置決めする。

② 次いで、パレット 4 0 上に設定してある円筒ゲージまたはリングゲージを利用して、パレット 0 が垂直な状態での B 油心と工具主軸 1 8 の中心知想との距離 Y を知ることができる。

⑤ 更に前述の②の工程と同じように、距離 Y が予め決められた所定値 Y k になるまで工具主曲 1 8 を Y 協方向に上昇させ、その点を Y 強原点とする。

⑤ここでパレット 4 0 の垂直上面から 2 知原点 に工具主油 1 8 の先始が位置している状態での該 先的までの距離 1を実現する。

A 始と B 始は 1 点で交 実行でき、 を 位 と の と して 滴 算を 実行でき、 を 位 と か が で きるので ある。 複 数 合 製作する 5 は N C 工作 ね の 座 様 位 を で か で きるので ある。 複 数 合 製作する 5 は 個 々 に 足 は に な る は 個 な と 日 の 心 心 と 日 の 心 心 と の で 越 値 を 予 め 記 値 を 予 め 記 値 を で か に と れ の 座 標 値 を 予 め 記 値 を で か た ず れ 重 記 に は お き 、 実 隠 に し で が 上 記 手 段 を で み 力 と し し は ま で の し な が に し で が に し で な 位 な に し で な 位 な に し す る は り に と ず れ 昼 a と を 加 味 す る よ う に し で は 段 い 。

の その後、A 師を 0°位置に戻し、位置決め する。そして、パレット水平上面から Y 協原点状 線の工具主 随 1 8 の先始までの距離 y を実現する。

第6図より、次の関係式(1)、(2)が成立するから、L、I、Y、yの上記既知宜、実規値を代入すると、A 袖心とB 袖心とのずれ登 a と A 袖心からパレット 4 0 の上面までの距離 h を違立方程式(3)、(4)を解くことにより求めることができる。

$$a + L = h + l \rightarrow h - a = L - l \cdot \cdot \cdot (1)$$

 $Y = a + h + y \rightarrow h + a = Y - y \cdot \cdot \cdot (2)$

$$h = 1 / 2 (L - l + Y - y) \cdot \cdot \cdot (3)$$

$$a = Y - y - h \qquad \cdot \cdot \cdot (4)$$

こうして求めたA 強心とB 強心のずれ 負 a を予め 第1 図のワークテーブル座 様 位 記 位 手 段 5 2 に 記 位 しておけば、実際のワーク W の N C 加工過程で 加工基準点 P が P・へ変位した際に 核 P・点の座 様 位 を 流算する過程で、上記ずれ Q a を 導入して

上述のようにしてワークテーブル32の旋回袖 である、Aほ心とB铀心の2角方向のずれ螱aの 位が得られれば同ワークテーブル 3 2 の旋回轴、 A 匈、B 臼の夫々に関し、 枫合 1 4 の直交 3 〜座 **穏系における座様値が第6図、第7図に図示の寸 法関係から決定することができる。ここで直交3** 強座根系の原点 (0.0.0)は、X 筍が工具主軸中心 とB铂心とが一致した点、Y铂はA铂が一90° のときのB筒中心から工具主領中心までの距離が Yの点、2句はA歯が0°のときのB軸中心から 工具主は先婦るでの距離がしの点と定義する。即 ち、旋回역、A 역心は直交3 筍座模系の原点 (C. 0.0)に対して元々 X 物に正確に平行に設定されて いるから座様値は (Ya.Za)を有し、このA铀心に 対して直角を成すと共に2触方向にずれ畳aを有 するB軸心の座標値は (Xb, 2b)を有し、これらの 座積値は、第6図又は第7図から分かるように、

Ya=Y-a, Za=L+a ··· (5)
Xb=0, Zb=L ··· (6)
となる(ここでB軸心がA軸心と工具主軸 1 8 との間にあるときaは正とする)。

以上のようにしてワークテーブル32の旋回軸 であるA軸、B軸の直交3軸座標系における座標 値が確定すると、このワークテーブル32上にパ レット40を介して取付けられる被加工ワークW の加工基準点Pが、同ワークテーブル32のA軸、 B輪の旋回によって変位した点P'の直交3軸座 様系における座標値は、下記の式から定まる。 即ち、A軸の旋回角をα、B軸の旋回角をβ(α、 Bは例えば時計周り方向をプラス値と予め定める) とし、又、ワークテーブル32のA軸、B軸の旋 回角α、βが夫々0°であるときに、同ワークテ ーブル32上のワークWの加工基準点Pの直交3 帕座標系における座標値を(x,y,z)、変位 後(A輪、B軸がα、βだけ旋回したとき)の加 工基準点P'の座標値を(x', y', z')と すると、第2図に示したワークテーブル32の構

$$y' = (y - Ya)\cos\alpha + (z - Za)\sin\alpha + Ya$$
 $\cdot \cdot \cdot (11)$
 $z' = (x - Yb)\sin\beta - (y - Ya)\sin\alpha\cos\beta$
 $+ (z - Za)\cos\alpha\cos\beta - (Zb - Za)\cos\beta$
 $+ Zb$
 $\cdot \cdot \cdot (12)$
が得られる。

 成の場合には、先ず、B軸をB° 旋回させた場合の加工基準点Pが変位位置、次いで、その変位位置からA軸をα° 旋回させて変位位置P°に到達するものとして三角関数を用いて解析すると、

$$x' = (x - Ib)\cos\beta - (z - Zb)\sin\beta$$
 $+ Ib \cdot \cdot \cdot \cdot (7)$
 $y' = (x - Ib)\sin\alpha\sin\beta + (y - Ya)\cos\alpha$
 $+ (z - Zb)\sin\alpha\cos\beta + (Zb - Za)\sin\alpha$
 $+ Ya \cdot \cdot \cdot (8)$
 $z' = (x - Ib)\cos\alpha\sin\beta - (y - Ya)\sin\alpha$
 $+ (z - Zb)\cos\alpha\cos\beta + (Zb - Za)\cos\alpha$
 $+ Za \cdot \cdot \cdot \cdot (9)$

5 11 5 0

他方、第3図に図示したワークテーブル32の 場合には、同様に解析すると、

$$x' = (x - Ib)\cos\beta + (y - Ia)\sin\alpha \sin\beta$$

$$- (z - Ia)\cos\alpha \sin\beta$$

$$+ (Ib - Ia)\sin\beta + Ib$$

$$\cdot \cdot \cdot \cdot (10)$$

いのである。

ここで第1回を再び参照すると、上記変位後の ワークWの加工基準点P'の演算値はNC装置5 8のワーク座標系記憶手段60に記憶され、この 変位後の加工基準点 P' を加工原点として多面性 のワークWの傾いた面W」(第5図参照)のNC 加工が実行される。即ち、NCプログラムから加 エプログラムを読出し、補間演算手段62で工具 主軸18とワークテーブル32上のワークWとの 相対送り動作量を補間演算し、同時にNCプログ ラム48からワークテーブル32の各旋回軸、A 軸、B軸の旋回角度を読出して補間演算し、夫々 の補間演算値に従って送りサーポ機構部64から 送りモータMx~Mz、Ma、Mbへ指令値を送 出してNC加工を遂行するものである。つまり多 面性のワークWの傾斜した面W、のような機械加 工も工具主軸18に垂直に対向する位置へワークテ -ブル32により傾斜させて、X. Y. Zの3軸 で記述した比較的簡単なNCプログラムにより一 連のNC加工工程として機械加工を行うことがで きるのである。なお、第5図のようにA 始または B 口を均回数の加工基準点P'の座積位を例定プローブ 19で実行するのが囲気なので、この散なプロセスを返由するのである。

図8 図において、プロセス①におき、ワーク Wの加工証 中点 Pの 阅定に当たり、ワークテーブル3 2 の 控回 中、 A 中、 B 中が 0 ° (所定の姿勢位 日)に有る状態で N C プログラム 4 8 から 例定手段 5 0 なその 加工 基 中点 P の 座 根 (x o, y o, 2 o)を指示される。 次いで、 例定手段 5 0 はその 阅定プローブ 1 9 (第 4 図)を 歴 使 して 加工 基 中点 P の 正 和 な 空 紅 位 (x , y , z)を プロセス②において 同定する。 その 例 定 結 果 は、 加工 基 中点 配 印 手段 5 4 に 配 位 される (プロセス③)。 次いで、 変 位 加工 基 中点 P の 泊 算 手段 5 6 は、 N C

関し、プロセスOD~ODが第3図に示した実施例の 5 MNC工作収益におけるワークテーブル32を 有した鼠殻形ぽに関するものである。これらのブ ロセスにおいて、加工茲や点Pが、ワークテーブ ル32のA句、B句がO°位置を所定位置として ロセス@の各工程は省略されるが、ワークテーブ ル32のA筒、又はB筒をO°以外の位置を所定 婺勢位配に設定して初期のワークWの加工基礎点 Pの阅定が実行されたときには、プロセスの及び プロセス 40 のように、加工 基 4 点 P を A は 0 ° 又 はBCIOでに戻したときの座模位に投算、流算す るプロセスが必要になる。なお、プロセス図、図 又はプロセスの、のから理解できるように、治算 過程は、前途の(7) 式~(12) 式に関して歴 遂したように、Aは、B協を頑次に角皮α°、β° 旋回させながら加工基埠点Pがどのように点P' へ変位するかを頃次に治算する方法で治算が実行 され、(7)~(9) 式または(10)~(12)式を

直ちに遺算する方法には依らない。勿飴、これら

なお、上述した第8図のフローチャートのプロセスにおいては、 泣算プロセス ⑤を更に詳細に図示したものが第9図のフローチャートである。

この第9図のフローチャートでは、プロセスの ~®が第2図に示した実施例の5時NC工作級械 におけるワークテーブル32を有した級械形態に

の式 (7) から (12)式を適宜の配位手段に記憶させ、 酸式に従って直接的に波算する方法を採用しても 良いことは言うまでもない。

なお、以上の説明では 5 始NC工作機械のワー クテーブル32が扱合に設定した直交3強座程系 において、2つの旋回は、Aは、B ぬを有し、か つ、そのA効心とB独心とが位置ずれを固有的に 有していることも考慮して複雑、多面性のワーク Wの和々傾斜する面を加工する場合に加工基準点 が所定の姿勢位置からテーブル創出し傾斜の結果、 どのような座々点に変位したかを演算数定し、N Cプログラムにより、非傾斜面共々に一辺のNC 加工を実行するときに就いて説明したが、多数の 同和ワークを次々と加工するときには、各ワーク Wがワークテーブル32上の定位配に常に取付け られることはないから、各ワークWの加工基準点 Pの塵積値を測定手段50で測定し、A始、B始 の旋回後の加工基準点 P'の座根値を演算で求め、 その点P'を加工原点にしてNC加工すると、取 付け位置ずれは補正され、同一のNCプログラム

で均一な加工が同和ワークに施せることは、容易 に理解できよう。

(発明の効果)

以上、本発明を実施例に基づいて説明したが、 本発明は、5 始 N C 工作 Q 核のワークテーブル上 に取付けられた多面形の被加工ワークを加工する 場合には、彼ワークの加工基単点を例えば、成ワ ークテーブルのワーク取付け面が工具主効の凹心 と平行又は垂直な姿勢を特定姿勢位置として当該 特定姿勢位置で測定手段により測定し、ワークの **倒斜した被加工面を工具主効に垂直な姿勢まで**の ークテーブルをその2つの旋回効馬りに旋回させ たときには、加工基準点が先の規定位置から直交 3 南座模系内で変位した点の磨板を、予め記憶さ せた一定の資算式に従って済算手段により遺算し、 その淘算位から得た加工基準点の変位員によって NC毎粒に設定されている加工基埠点の座標を槍 正し、初正後のワーク加工基準点に基づいてNC プログラムに従って非傾斜ワーク面と同様にNC

加工を送行可能にする手段を构成したから、粒粒、多面性のワークの加工もX、Y、Zの3位で記述した比較的簡単なNCプログラムに基づいて一起のNC加工として実行でき、故に、工具主効に対対している面の加工を迎な工程で加工でき、プログラムの簡略化が得られると共にワーク加工時間を大協に短縮することができる効果を要するのである。

更に、ワークテーブルの創出し旋回に当たり、本発明では、同ワークテーブルの旋回に、Aには、Bの心ずれ近aを予め刻定し、これを記憶でしないでは、Cの力である。多面性ワークの何れの面を立ちを実行するから、多面性ワークの何れの面を工具主軸に乗直に対向する姿勢はの必び値をむして、正の正確な加工基準点を加工原点として、Bの正式できることとなり、故に、高符度の5 箇 N C 加工を実現できる効果を得るこ

とができる。

しかも、その結果、複雑、多面を有したワーク 加工が遠成できることは、単に航空級部品等の特殊なワークの加工ばかりでなく、 和々の製品に複雑な多面を有した形状を付与することが比較的簡単に可能となり、製品のデザイ性の向上等にも大きく寄与できる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

 4 図の状態から傾斜した状態を示す斜視図、第 6 図は第 2 図に示した 5 始 N C 工作 駆戯のワークテーブルの 2 つの旋回位、 A 蚀と B 蚀と の 始心のずれを阅定によって求める原理を説明する図、 第 7 図は第 3 図に示した 5 位 N C 工作 収ේのワークテーブルの 2 つの旋回蚀、 A 位と B 蚀と の ゆ心のずれを 阅定によって求める 原理を 説明する図、 第 8 図は 位 算 過程の フローチャート、 第 9 図は 第 8 図の 首 算 過程の 呼 御 プロセスのフローチャート。

1 4 … 私合、 1 6 … コラム、 1 8 … 工具主始、 1 9 … 和定プローブ、 2 0 … 工具、 3 2 … ワークテーブル、 3 4 … 第 1 の 位回基合、 3 6 … 第 2 のワーク 位回合、 4 8 … N C プログラム、 5 0 … 御定手段、 5 2 … ワークテーブル 座 穏 位記 位手段、 5 4 … 加工基 中点 に位手段 で 6 0 … ワーク 座 松系記位手段、 6 2 … 特間 介手段、 6 4 … 送りサーボ 私 和 部、 W … ワーク、 P … 加工基 中点。 P ・ … 変位 後の 加工基 中点。